

Legende

Abschnittsgrenze

Konflikte

- Kopfbaum, Erhaltung unsicher
- Entfallende Einzelgehölze
- Rodung Hecke
- Neuversiegelung
- Blattschnitt Detailkarten (Anlage 3.1)

Biotopkartierung

Biotoptypenklasse

- Laubwald, naturnah
- Gebüsch/Feldgehölz, naturnah
- Hecke, standortgerecht
- Nadelwald
- Pappelforst
- Acker
- Feuchtgrünland
- Fließgewässer
- Garten / Park / Sportanlage
- mesophiles Grünland
- Magerrasen
- Ruderalfläche
- Siedlungsbiotope
- Stillgewässer
- Straße
- Verkehrsfläche (teils unbefestigt)

Abschnitt 1: Ortsausgang Wense bis Einmündung der K65
I) Neuversiegelung ca. 940 m²
II) Fällung von 51 Bäumen, davon
a) 16 Alleebäume (1* GK I; 10* GKII, 5* GK III)
- 1 Fledermausquartier (Myotis spec.)
- 2 Höhlenbäume ohne Nachweis von Bewohnern
- 1 Baum mit Verdacht auf Baumhöhlen (Nachkontrolle 2017)

b) 22 Kopfbäume (Weiden) (1* GKI, 21* GK II) - Versuch, den Verlust zu vermeiden - Erhaltbarkeit unklar
c) 3 Baumweiden (GK III - mit Verdacht auf Baumhöhlen - Nachkontrolle 2017)
d) 10 Jungbäume aus Naturaufwuchs GK I
III) Verlust Retentionsraum: 280m³ oberhalb und 4m³ unterhalb der Brücke
IV) östlich der Erse: Vorkommen von Iris pseudacorus in Graben und Senke am Dammfuß südlich der Straße (ges. geschützte Art)

Abschnitt 2: Einmündung der K65 bis ehemaliger Bahndamm
I) Neuversiegelung: ca. 1.190m²
II) Fällung von 7 Bäumen
a) 1 Alleebaum (GK III)
b) 1* Ahorn, 5* Birke auf Bahndamm (GK I)
III) Inanspruchnahme von ca.30m² verbuschtem Magerrasen auf Bahndamm

Abschnitt 3: ehemaliger Bahndamm bis Einmündung Feldweg
I) Neuversiegelung: ca. 2.110m²
II) Fällung von 12 Bäumen davon
a) 9 auf Bahndamm (GK I)
b) 3 Alleebäume (1*GK II, 2*GK III)
III) Inanspruchnahme von ca. 130 m² verbuschtem Magerrasen auf Bahndamm
IV) Rodung von ca. 1.600 m² Feldhecke

Abschnitt 4: Einmündung Feldweg bis Ortseinfahrt Ersehof
I) Neuversiegelung: ca. 910m²
II) Fällung von 1 Alleebaum (GK II)
III) Rodung von ca.1.300 m² Feldhecke

Abschnitt 5: Ortseinfahrt Ersehof bis B214
I) Neuversiegelung: ca. 530 m²
II) Fällung von 1 Alleebaum (GK III)

Quelle der Kartengrundlage: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2020 LGLN
Zur Verfügung gestellt durch Landkreis Peine

0 50 100 200 300 400 500 600 700 Meter

Deckblatt ersetzt Unterlage 9.1 Anlage 3 Blatt 1/1 inhaltlich im LBP bereits vollständig enthalten

Nr.	Art der Änderung	Datum	Aufgestellt
5			
4			
3			
2	Korrektur Flächenangaben (redaktionell; s.o.)	23.02.2021	Tangen
1	Anpassung Kartendarstellung	23.02.2021	Tangen

Ausführungsbearbeitung

Dipl.-Ing. A. Tangen
- Landschaftsplanung -
Lindenstraße 2
30559 Hannover
www.tangen-online.de

	Datum	Zeichen
bearbeitet	30.06.2020	AT
gezeichnet	30.06.2020	AT
geprüft:		

Ausbau der Kreisstraße 69 (K 69) von Wense bis zur Bundesstraße 214 (B 214) mit Neubau der Ersebrücke

Unterlage Nr. 9.1
Anlage 3
Blatt 1/1 D

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Bestand und Konflikte - Übersicht -

Maßstab: 1:5.000

Landkreis Peine
D e r L a n d r a t
FD Straßen
Im Auftrage

.....
(Burgdorf)
Fachdienstleiter
Peine, den 01.07.2020

Sachbearbeiter
Frau Stannek
Tel.05171/5457-42 Fax 05171/5457-59

Der Plan ist festgestellt am
Landkreis Peine
D e r L a n d r a t
Im Auftrage